

Siedlce, dnia 22.06.2017 r.

HKN.4412.2.2.2017

**Gminna Spółka Komunalna  
Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie,  
ul. Starowiejska 104, 08-106 Zbuczyn**

### **Ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn zm. ) i art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r, poz. 1121) w oparciu o wyniki badań próbek wody powierzchniowej pobranych w dniach: 06.06.2017 r. i 19.06.2017 r. (protokoły poboru próbek Nr HKN/123/2017 i HKN/134/2017, sprawozdania z badań Nr OL-LBW.6211.1155-1156.2017 z dnia 08.06.2017 r., Nr OL-LBW.6211.1245-1246.2017 z dnia 21.06.2017 r.) stwierdza, że:

**jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii w zbiorniku małej retencji  
„Zalew Rówce” w Rówcach gm. Zbuczyn**

#### **odpowiada wymaganiom**

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2016, poz. 1602).

#### **Uzasadnienie.**

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie jako administrator miejsca wykorzystywanego do kąpielii wyznaczonego w obrębie zbiornika małej retencji „Zalew Rówce” w Rówcach realizując wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii, zlecił PSSE w Siedlcach pobranie i zbadanie jakości wody. Badanie próbek pobranych w dniach: 6 czerwca 2017 r. i 19 czerwca 2017 r. wykazało niski poziom bakterii Escherichia coli - w 100 ml wody wynoszący kolejno: **86, 300, 46, <15 jtk.** przy wartości dopuszczalnej  $\leq 1000$  jtk., a także niski poziom enterokoków (paciorkowców kałowych) w 100 ml wody wynoszący : **15, 15, 42, 2 jtk.** przy wartości dopuszczalnej  $\leq 400$ . Przeprowadzono również ocenę organoleptyczną podczas której nie stwierdzono zanieczyszczeń na powierzchni wody (materiałów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy, innych odpadów w ilości nie dającej się natychmiast usunąć). W związku z powyższym PPIS w Siedlcach ocenia, iż jakość wody w „Zalewie Rówce” spełnia wymagania ww. rozporządzenia.

#### Otrzymują:

1. Adresat / za zwrotnym poświadczeniem odbioru
2. Wójt Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn

③ a/a

*E. S. S.*

Przygotował:

Karol Sterniczuk – stażysta HKN

22 CZE. 2017

Wystawno dn.....

**POLECONY**  
za potwierdzeniem odbioru

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Siedlcach

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Siedlcach

*Ryszard Wróbel*